Сигнализатор протока жидкости WFS-6000

1. Краткое описание


Сигнализаторы протока серии WFS являются сигнализаторами лопастного типа и разработаны для для применения в системах холодного, горячего водоснабжения, в системах охлаждения жидкостей (чиллерах), жидкостных насосах, конденсаторах, и других типах промышленного Сигнализаторы этого типа могут быть оборудования. установлены на трубопроводах с диаметрами от 1" до 6". предназначены для Сигнализаторы серии WFS не использования на трубопроводах с опасными жидкостями. Сигнализаторы данного типа WFS работают корректно с различными жидкостями в диапазоне давлений температуре жидкости от 1 до 100 ° С и и не должны использоваться на линиях, несущих жидкости ниже 0 ° С. Сигнализаторы данного типа могут быть использованы для жидкостей с высоким содержанием соли или содержанием предназначены использования хлора, не ДЛЯ взрывоопасных средах.



2. Технические характеристики


Среда	_Вода, гликоли и другие не опасные жидкости
Максимальная температура жидкости_	+100°C
Рабочее давление жидкости	10 бар
Относительная влажность окружающей	й среды Не более 80%
Присоединение	NPT 1"
Износостойкость	<u>Не менее 1000000 циклов</u>
Группа контактов	Переключение – одна группа контактов (SPDT)
Класс электрозащиты	1P 20


Габаритные размеры



3. Устройство

- 1 микропереключатель
- 2 регулировочный винт переключателя
- 3 лепестковая пружина
- 4 винт регулировки протока
- регулировочная пружина протока
- 6 регулировочная скоба 7 набор лепестков (нерж. сталь)
- 7а лепесток 1" 7ь лепесток 2" 7с лепесток 3"






4. Электрические характеристики

Тип нагрузки	cos φ	125 В, перем.ток	250 В, перем.ток
Активная	1	5 A	5 A
Индуктивная	0,75	2,5 A	2,5 A

Схема электрического подключения:




5. Настройка

Для настройки предела срабатывания сигнализатора протока, служит регулировочный винт 1 (см. Рис.) Вращение винта по часовой стрелке приводит к повышению точки срабатывания, а при врашении против часовой стрелки — к её понижению.

Предупреждение Не следует вращать юстировочный винт 2

Предупреждение. Не следует вращать юстировочный винт 2, обеспечивающий заводскую настройку микропереключателя



6. Рабочие диапазоны

Сигнализатор протока может быть использовано как для контроля увеличения расхода, так и для контроля его уменьшения. Адаптировать реле к использованию на трубопроводах различного диаметра с различным расходом контролируемой среды можно, воспользовавшись данными, приведёнными в таблице. Следует учесть, что глубина установки корпуса реле на трубопроводе должна составлять $12\pm1,2$ мм монтажной резьбы

Диапазон контроля протока воды

Диаметр трубы Количество		Мин. расход воды (л/мин)		Мин.расход воды (л/мин)	
(дюйм) рядов	Закрытие	Открытие	Закрытие	Открытие	
1"		15	8	45	41
1-1/4"	1	26	13	75	68
1-1/2"		29	20	105	94
2"	2	34	17	120	105
2-1/2"		60	34	210	188
3"		68	30	288	275
4"	3	128	64	412	360
5"		225	113	750	652
6"		345	172	1125	975

Эта таблица показывает диапазон расходов жидкостей при которых срабатывает сигнализатор и получена основе экспериментальных данных. Допустимая погрешность до 10%, в зависимости от условий эксплуатации.

7. Рекомендации по монтажу

Сигнализатор рекомендуется устанавливать на прямолинейном участке трубопровода, длина которого в пять или более раз превышает диаметр трубы.

Как правило, реле устанавливается на горизонтальном участке трубопровода, но допускается монтаж и на вертикальном.



Сигнализаторы данного типа WFS предназначены для использования только в качестве сигнализирующего устройства.